

## System x 3100M5 FAN (ファン) の高速回転の問題について

Lenovo サーバー製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

System x 3100M5 の FAN (ファン) が高速回転する問題について、一部のお客様にご迷惑をおかけしており大変申し訳ございません。

弊社 Integrated Management Module II (IMM2) の Firmware (ファームウェア) Version 6.20, 1A0078J (2017 年 5 月 12 日リリース) にアップグレードしていただくことで、回避することができますので適用をお願い申し上げます。

System x 3100M5 は、下記の IBM FixCentral よりダウンロードが可能です。

IBM Fix Central への接続には、IBM ID が必要になりますので、登録を併せてお願いいたします。

ダウンロード [WEB URL リンク](#) のあと、IMM2 を選択ください

下記はダウンロードサイトの表記サンプル

	説明	リリース日付
<input type="checkbox"/>	1 <a href="#">Integrated Management Module 2 (IMM2) Update</a> ibm_fw_imm2_1aoo78j-6.20_anyos_noarch	2017/05/12
	<a href="#">変更履歴*</a>	<a href="#">README*</a>

以上、よろしくお願いたします。

LES DCG ソリューション事業本部

2017 年 5 月 26 日